



Ricambi filtri per aspiratore Hepa AS-10 HEPA

Prodotto variabile

Ricambi filtri dedicati per aspiratore HEPA mod. AS-10 HEPA, ideali per mantenere elevate prestazioni di aspirazione e sicurezza operativa. Disponibili Filtro HEPA, Main Filter cod. 212502 e pacco da 5 sacchi filtranti in fibra sintetica, progettati per una filtrazione efficace delle polveri fini. È possibile scegliere anche il kit completo comprensivo di Filtro HEPA, Main Filter 212502 e sacch...

Varianti disponibili

scegli i ricambi

Filtro HEPA / Main Filter 212502 / Pacco da 5 sacchi filtranti in fibra sintetica / kit completo

Descrizione


I ricambi filtri per aspiratore HEPA AS-10 HEPA rappresentano un componente fondamentale per garantire il corretto funzionamento, l'efficienza di aspirazione e la sicurezza operativa dell'aspiratore professionale AS-10 HEPA. Progettati per assicurare un'elevata capacità di filtrazione, questi filtri consentono di trattenere polveri fini, micro-particelle e contaminanti potenzialmente pericolosi, contribuendo a mantenere un ambiente di lavoro pulito e conforme alle normative di sicurezza.

L'aspiratore AS-10 HEPA è utilizzato in numerosi contesti professionali, tra cui edilizia, manutenzione tecnica, pulizie industriali, laboratori e cantieri. In tutte queste applicazioni, il sistema di filtrazione HEPA svolge un ruolo centrale, poiché impedisce la dispersione delle polveri aspirate nell'aria e protegge sia l'operatore sia le superfici circostanti. Per questo motivo, la sostituzione periodica dei filtri di ricambio è essenziale per preservare le prestazioni della macchina nel tempo.

Filtrazione ad alta efficienza per uso professionale

I filtri HEPA di ricambio per AS-10 HEPA sono studiati per garantire un'elevata efficienza di filtrazione anche in presenza di polveri molto fini. La struttura del filtro consente di mantenere un flusso d'aria costante, evitando cali di aspirazione dovuti all'intasamento e riducendo lo stress sul motore dell'aspiratore.

Un filtro HEPA usurato o saturo non solo compromette le prestazioni di aspirazione, ma può anche causare una maggiore dispersione ...



DOVE SIAMO

Via Novellara, 1 - 46100 Mantova (MN)

+39 0376 391294 · info@macchedil.it

Lun-Ven 8:00-12:00 / 14:00-18:00